



Nr 4, 2025

Viktigt meddelande om Magnefix-ställverk

EBR vill med detta meddelande informera om eventuella risker och rekommendera extra försiktighet vid arbete i eller invid Magnefix-ställverk

Under 2025 har flera elnätsföretag upptäckt partiell urladdning (PD-aktivitet) i Magnefix-ställverk. I några enstaka fall har detta lett till allvarliga haverier där kortslutning uppstått.

Med anledning av dessa incidenter har flera nätägare infört kopplings- och besöksförbud och beslutat att allt arbete i berörda stationer tills vidare ska utföras i spänningslöst tillstånd.

Man har även låtit utföra akustiska PD-mätningar på ett flertal Magnefix-ställverk. Resultaten visar på stora variationer – vissa anläggningar uppvisar ingen PD-aktivitet, medan andra har tydlig aktivitet.

Rekommendation: Undvik om möjligt kopplingsarbete i spänningssatt anläggning med Magnefix-ställverk som inte kontrollerats med avseende på PD-aktivitet. Utför i stället kopplingar i angränsande kopplingspunkter.

Rapportera eventuella incidenter eller tekniska observationer till produktfel@ebr.se.

[Tidigare EBR-meddelanden](#)

EBR-rapporter beställer du i [webbshopen](#). Du som har [EBR Abonnement](#) får rapporterna distribuerade med posten som vanligt. Rapporterna finns också tillgängliga för dig som har licens på EBR i elektroniskt format, [EBR-e](#).

Energiföretagen Sveriges varumärken EBR, ESA och ESA Q

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Vi är måna om din integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår [integritetspolicy](#).



KONTAKTA OSS

Energiföretagen Sverige
101 53 Stockholm
info@energiforetagen.se

AVPRENUMERERA

Vill du avprenumerera på det här nyhetsbrevet? Klicka då [här](#).

FÖLJ OSS



[energiforetagen](#)



[Energiföretagen Sverige](#)



[energiforetagen](#)

